

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	675	Landratsamt Kitzingen	62-170/03.1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	675	Landratsamt Kitzingen	62-170/03.1
Betreiber	[Name]	Fa. DAKO AG		
Standort	[Bezeichnung]	Fl.-Nrn. 839, 860/3, Gemarkung Wiesentheid		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Am Klingenbach 2	97353	Wiesentheid
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Esteranlage		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	Nr. 4.1.2		Nr. 4.1. Buchstabe b

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	24.01.2018	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	BImSch-Genehmigung vom 18.05.2006, Änderungsgenehmigung vom 12.04.2013 sowie Anzeigen nach § 15 BImSchG vom 27.07.2010, 26.02.2015 und 14.04.2016	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	
			Stilllegung [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL